


Čistič blaugelb Cleaner IPA 10 zajišťuje **optimální základ** pro bezpečné a trvalé slepení páskou blaugelb SuperTape.



blaugelb Cleaner IPA 10

Optimální příprava pro pásku blaugelb SuperTape.

- Odstraní bez námahy lehké a střední znečištění jako prach, tuk, olej
- Rychle vypřchá
- Díky možnosti rychlého zpracování zvláště vhodný pro časově kritické aplikace
- Vhodný pro všechny běžné povrchy, i práškově lakované, různé plasty, (povlakované) sklo, hliník, keramiku, silikony, PTFE, PP, PE*

*Provedte vhodnou předběžnou zkoušku

Vlastnosti výrobku:

Čistič blaugelb Cleaner IPA 10 slouží k čištění povrchů, které se mají slepit páskou blaugelb SuperTape (oboustranná vysoce výkonná lepicí páska). Předchozí očištění je nezbytné i při zdánlivě čistém podkladu, neboť čistota podkladu zásadně ovlivňuje kvalitu slepení.

Čistič blaugelb Cleaner IPA 10 silně odmašťuje a hodí se na lehké až střední znečištění, např. tukem, prachem, olejem.

Přednosti výrobku:

- Odstraní bez námahy lehké a střední znečištění jako prach, tuk, olej
- Rychle vyprchá
- Díky možnosti rychlého zpracování dokonale vhodný pro časově kritické aplikace
- Vhodný pro všechny běžné povrchy, i práškově lakované, různé plasty, (povlakované) sklo, hliník, keramiku, silikony, PTFE, PP, PE*
- Součástí systému s primerem blaugelb Primer 101 a blaugelb Primer 33 k docílení co nejlepší adheze pásky blaugelb SuperTape

*Provedte vhodnou předběžnou zkoušku

Technické údaje:

Obsahové látky:	2-propanol
Barva:	bezbarvý
Hmotnost netto:	1000 g / litr
Viskozita:	2,5 Pas při +20 °C

Název výrobku	Jednotka balení	Č. výr.
blaugelb Cleaner IPA 10	1 l	0414735

Zpracování:

Připravte podklad hrubým očištěním a odstraněním volných částic. Podklad musí být čistý a suchý. Používejte jen bílé nebo světlé papírové kapesníky odolné proti roztržení a nepouštějící vlákna. Pracovní teplota (blaugelb Cleaner IPA 10, podklad a prostředí) musí činit nejméně +15 °C. Před použitím je nutné materiál zkontrolovat pomocí příslušných vlastních pokusů z hlediska jeho vhodnosti pro zamýšlené použití a slepení.

Stírejte podklad vždy jen jedním směrem, aby se nečistoty nakonec nedostaly doprostřed lepené plochy. Použijte přitom takzvanou „metodu jednoho hadru“: s jedním hadrem napuštěným čističem blaugelb Cleaner IPA 10. Pokud se má čištění urychlit, může se použít „metoda dvou hadrů“: jeden hadr napuštěný čističem blaugelb Cleaner IPA 10 přímo následovaný suchým hadrem v druhé ruce. Tyto pracovní operace opakujte, dokud není hadr čistý bez jakýchkoli nečistot.

Při velmi silném znečištění doporučujeme použít čističe na bázi heptanu, metyletylketonu nebo acetonu. Tyto čističe ovšem většinou zanechávají zbytky, které se musí zase odstranit čističem blaugelb Cleaner IPA 10. U plechů z holého hliníku často zůstávají zbytky válcovacích olejů v pórech hliníkového povrchu, které nelze odstranit normálním procesem čištění. V takovém případě se musí povrch ošetřit abrazivně. Po abrazi se musí rovněž očistit čističem blaugelb Cleaner IPA 10.

Po očištění a před lepením páskou blaugelb SuperTape se může použít blaugelb Primer 101 nebo blaugelb Primer 33 (viz příslušný technický datový list).

Skladování a způsob dodávky:

Čistič blaugelb Cleaner IPA 10 se dodává v lahvích 1 litr. Skladujte v originálním obalu na suchém místě. Při pokojové teplotě je skladovatelnost 12 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Skladujte nádobu vždy dobře uzavřenou, aby nedocházelo k odpařování a rozpouštění. Při zpracování noste rukavice, ochranné brýle a vhodný ochranný oděv. Zabraňte styku s pokožkou. Zabraňte vniknutí do odpadních vod. Výrobek je hořlavý a tudíž se musí chránit před horkem, jiskrami a otevřeným plamenem. Používejte jen v dobře větraných prostorách. Řiďte se bezpečnostním listem.